

# MA1



## 產品分類

# • 工業應用

MA1是特別針對惡劣的工業環境而設計的推杆,尤其是適用於一些耗損量大的機械設備,如農耕機、工業用設備等。此外、MA1符合嚴苛工業環境的規格標準要求,像是防水等級必須達到IP69K。依據客戶不同需求,MA1提供了多種選擇,例如: AC 或DC馬達,滾珠或ACME螺杆,機械或電磁車,超載離合器或極限開關功能…等。

#### 產品特色

最大負載 ACME 螺桿:8,000N (推/拉力);

Ball螺桿: 4,500N (推/拉力)

滿載時最快速度 5.7mm/s (ACME 螺桿, DC 馬達);

14.8mm/s (Ball 螺桿, DC 馬達)

空載時最快速度 31.2mm/s (ACME 螺桿, DC 馬達);

59mm/s (Ball螺桿, DC馬達)

安裝尺寸 ≥ 行程 + 160mm (ACME 螺桿, 無分壓計);

≥ 行程 + 201mm (Ball螺桿, 無分壓計)

防水等級 IP69K 安規認證 UL73、EMC

 行程
 20~1000mm (ACME 螺桿); 20~800mm (Ball螺桿)

 信號輸出
 機械式 pot.、NPN 雙霍爾傳感器、PNP 雙霍爾傳感器

其它選項 超載離合器、馬達剎車、機械剎車 電壓 12/24/36/48V DC; 115/230V AC

螺杆類型 ACME或Ball螺杆

顏色 黑

工作温度範圍 -40°C~+85°C 最佳效能之工作温度範圍 +5°C~+45°C

電磁剎車選項

工作週期(25%),耐腐蝕


手動功能

1

**MA1** Series

工程圖

標準尺寸 (mm)





## 負載與速度

額定負載與自鎖力								
螺桿選項	速度負載	負載 (N)		自鎖力 (N)	工作週期	過載離合器		
	選項	推力	拉力			區間 (N)		
ACME screw	В	1500	1500	1950	25%	2250~3000		
	C	2500	2500	3250	25%	3750~5000		
	D	4000	4000	5200	25%	N/A		
	E	6000	6000	7800	25%	N/A		
	F	8000	8000	10400	10%	N/A		
Ball screw	A	2500	2500	3250	25%	3250~4000		
	В	3500	3500	4550	25%	5250~7000		
	C	4500	4500	5850	25%	6750 ~ 9000		

額定電流	<b>允與速度</b>												
螺桿	速度	24VDC				115VA	115VAC			230VA	С		
選項 負載 選項		伸出電	流(A)	伸出速	度 (mm/s)	伸出電	流(A)	伸出速	度 (mm/s)	伸出電	流(A)	伸出速	度 (mm/s)
		空載		負載		空載		負載		空載		負載	
		馬達轉	速 (4100R	PM)	馬達轉速 (3600RPM)				馬達轉速 (2900RPM)				
ACME	В	2.5	7.50	31.2	27.4	1.7	2.0	28.0	24.7	0.8	1.0	23.5	21.0
screw	C	2.0	6.50	17.0	15.0	1.7	2.0	14.5	12.8	0.8	1.0	12.1	11.2
	D	3.0	9.10	17.3	14.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	E	3.0	8.45	8.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.0	9.10	6.7	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Ball	A	3.5	14.0	59.0	45.0	1.8	2.4	56.5	38.5	1.0	1.3	46.0	40.0
screw	В	2.5	8.5	31.0	26.0	1.7	2.1	27.5	22.5	1.0	1.1	23.2	19.2
	C	2.0	6.3	16.6	14.8	1.7	2.0	14.2	13.0	1.0	1.0	12.1	11.0

#### 備註

- 1 各參數為測試平均值,最終以成品圖為準。
- 2 自鎖力為最小值。
- 3 表格中的電流&速度為推力應用下,伸出方向的測試平均值。
- 4 表格中的電流&速度為選用24V DC馬達測出的值;使用12V DC馬達時·電流約為24V DC馬達的2倍;使用36V DC馬達時·電流約為24V DC馬達的2/3;使用48V DC馬達時·電流約為24V DC馬達的1/2;速度約相同。
- 5 空載時噪音 ≤ 78dBA (依TiMOTION內部測試標準, 環境噪音 ≤ 36dBA)
- 6 標準行程: 最小值 20mm, 最大值請參下表。

螺桿類型	負載選項	負載 (N)	最大行程 (mm)
ACME	В	≤ 1500	1000
	C	≤ 2500	800
	D, E	≤ 6000	600
	F	≤ 8000	400
Ball	A	≤ 2500	800
	B, C	≤ 4500	600




3


# 曲線圖 (24V DC馬達)

馬達轉速 (4100RPM)

速度 vs. 負載



電流 vs. 負載







# 曲線圖 (115V AC馬達)

馬達轉速 (3600RPM)

速度 vs. 負載



電流 vs. 負載







# 曲線圖 (230V AC馬達)

馬達轉速 (2900RPM)

速度 vs. 負載



電流 vs. 負載





# MA1規格碼





Version: 20230919-H

				VEI 31011. 20230313-1
螺杆類型	A = ACME螺桿	B = 滾珠螺桿		
電壓	1 = 12V DC	3 = 36V DC	4 = 115V AC 60Hz	
	2 = 24V DC	9 = 48V DC	5 = 230V AC 50Hz	
負載與速度	參照頁3			
 行程 (mm)	<u>參照頁3</u>			
安裝尺寸 (mm)	参照頁8			
下端 (mm) 参照頁8	1 = #45鋼加工,無槽	,孔徑13.0		
上端 (mm) 参照頁8	1 = #45鋼加工,無槽	,孔徑13.0		
下端角度 (逆時鐘) 参照頁9	1 = 90° (標準)	2 = 0°		
極限開關功能	0 = 無 (過載離合器需 1 = 兩端點微動開關:		2 = 兩端點微動開關信	5號輸出
過載離合器	0 = 無	1 = 有		
剎車	0 = 無 M = 馬達剎車 (負載炎 1 = 機械剎車 (滾珠螺	速度#D,E,F 必帶選項,其( 桿必帶選項)	餘負載速度選項不可選)	
<b>電磁刹車</b> 参照頁9	0 = 無 (標準)	1 = 有 (不支援有PWN	//調速功能,具同步或緩起/総	援停功能的控制盒)
IP等級	6 = IP66M	8 = IP69K		
手動功能	1=有			
信號輸出	0 = <del>無</del>			·2(標準)
<u>參照頁10</u>	1 = 機械式 pot.		P = PNP 霍爾傳感器*2	
連接器 (mm)	1 = 裸線粘錫,芯線5	50,剝線10		
線長 (mm)	1 = 直線,500	2 = 直線,1000	3 = 直線,1500	4 = 直線, 2000

7

# MA1規格碼附件



## 安裝尺寸 (mm)

- 1. 計算A+B+C = Y
- 2. 安裝尺寸需 ≥ 行程+Y

A. 類型		
ACME	滾珠	
+160	+201	


B. 機械剎車		
	ACME	滾珠
0	-	-
1	+35	-

#### C. 信號輸出

	ACME, DC	ACME, AC	滾珠, DC	滾珠 <sup>,</sup> AC
0	-	-	-	-
1	+36	+36	+40	+40
5	-	+36	-	+40


## 下端 (mm)

1 = #45鋼加工,無槽,孔徑13.0



## 上端 (mm)

1 = #45鋼加工,無槽,孔徑13.0




# MA1規格碼附件




# 下端角度 (逆時鐘)

1 = 90° (標準)









# 電磁剎車


0 = 無 (標準, DC)




1 = 有 (DC)



0 = 無 (標準, AC)



1 = 有 (AC)



# MA1規格碼附件




-		_	-
接	牂	Æ	34

DC 馬達						
出線孔	出線顏色	線徑	信號輸出			
		(AWG)	0. 無	1. 機械式 pot.	N. NPN 霍爾*2	P. PNP 霍爾*2
馬達出線	●黑	26	Χ	Χ	GND	GND
	●藍	26	X	Χ	Χ	S2
	○自	26	Χ	Χ	S1	S1
	●紅	26	Χ	Χ	Vcc	Vcc
	●● 紅/綠	14	伸出+	伸出+	伸出+	伸出+
	● ○ 黑/黃	14	縮回+	縮回+	縮回+	縮回+
<b>齒輪箱出線</b>	●紅	26	Χ	pin 1	Χ	Χ
	○自	26	Χ	pin 2	Χ	Χ
	●黑	26	Χ	pin 3	Χ	Χ

A	U	馬	運	

AU 馬達						
出線孔	出線顏色	線徑	信號輸出			
		(AWG)	0. 無	1. 機械式 pot.	N. NPN 霍爾*2	P. PNP 霍爾*2
馬達出線	●黑	18	縮回+	縮回+	GND	GND
	●灰	18	伸出+	伸出+	Χ	S2
	●棕	18	PCBA+	PCBA+	S1	S1
	●藍	18	中性線	中性線	Vcc	Vcc
	●	18	GND	GND	伸出+	伸出+
齒輪箱出線	●紅	20	Χ	pin 1	縮回+	縮回+
	○自	20	Χ	pin 2	Χ	Χ
	●藍	20	Χ	Χ	Χ	Χ
	●黑	20	Χ	pin 3	Χ	Χ



#### 使用條款